

RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ  
- INWENTARYZACJA

1:100

1. Gzyms: luźne cegły gzymsu, zmurszała zapawa i cegły, odspojony tynk
2. Zmurszałe końcówki belek B1 i BP1 - duże ubytki materiału
3. Zmurszała murlata B3 - duże ubytki materiału
4. Zmurszała murata B4 - do weryfikacji po rozbiórce dachu
5. Zmurszałe końcówki krokwi - do weryfikacji po rozbiórce dachu
6. Zmurszałe deskowanie dachu przy okapie oraz w sąsiedztwie, kominów, przejść przez połac elementów masztów, wentylacji

INWENTARYZACJA ELEMENTÓW WIĘŻBY:

BELKA:  
B1 20,0x22,0cm / belka wiązarowa /  
BP1 20,0x22,0cm / belka wiązarowa obciążona słupami S1 /  
B2 20,0x22,0cm / podciąg /  
B3 14,0x14,0cm / murlata /  
B4 14,0x14,0cm /  
B5 14,5x17,5cm /platew/

SŁUP:  
S1 14,5x14,5cm  
Słupy pod belką B2 20x20cm

MIECZ:  
M1 11,0x14cm

KLESZCZE:  
K1 2x7,5x15,5cm

KROKWIE:  
K1 11,0x14,0cm  
K2 11,5x14,5cm

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie, z uwagi na duże rozbieżności, pomiędzy tymi samymi elementami
2. Zmurszałe deskowanie dachu przy okapie oraz w sąsiedztwie, kominów, przejść przez połac elementów: masztów, wentylacji
3. Korozja masztów antenowych, obróbek, orynnowania
4. Nieszczelne pokrycie z papy
5. Zmurszałe cegły kominów, ubytki zaprawy
6. Brak drabin umożliwiających bezpieczne dojście do wyłazów

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT I BUDOWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH WRAZ Z REMONTEM KONSTRUKCJI  
DACHU I WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM  
WIELORODZINNYM W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY PL. ŻWIRKI I WIGURY 1

RYSUNEK: RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ - INWENTARYZACJA

GŁÓWNY PROJEKTANT : mgr inż. arch. KRYSZYNA SIWCZYK Upr. nr 263/2000	BRANŻA:  ARCHITEKTURA
PROJEKTANT : mgr inż. JAN ŁAGOSZ nr upr. BB - 8/76	DATA:  20.12.2021 R.
OPRACOWAŁ: mgr inż. BARTŁOMIEJ ŻYMŁA	ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
OPRACOWAŁA: mgr inż. DOROTA ŻYMŁA	SKALA: 1:100
	NR RYS.: 105
	NR STR.: 1

ul. Sikorskiego

1325

401

181

348

396

115 103 107 105 106 100 104 105 102 103 110 101 104 101 106 104 97 97

Plac Żwirki i Wigury

1. Gzyms: luźne cegły gzymsu, zmurszała zapawa i cegły, odspojony tynk
2. Zmurszałe końcówki belek B1 i BP1 - duże ubytki materiału
3. Zmurszała murlata B3 - duże ubytki materiału
4. Zmurszała murata B4 - do weryfikacji po rozbiórce dachu
5. Zmurszałe końcówki krokwi - do weryfikacji po rozbiórce dachu

BUDYNEK PLAC ŻWIRKI I WIGURY 1a